



FAG SERVICE INFO



Montage-Hinweis FAG 201050 / 632203.H195

Schutzringe hinter der Radnabe überprüfen

Hersteller: Mercedes-Benz
Volvo

Art.-Nr.: 201050 (THU - Truck Hub Unit)
632203.H195 (TAM - Truck Axle Modul)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet für die oben aufgeführten Fahrzeuge sowohl die einzelne THU (Truck Hub Unit), als auch die TAM (Truck Axle Module) an. Diese besteht aus Radlagergehäuse, Radlager sowie ABS-Sensorring.

Wird bei der Reparatur festgestellt, dass der Schutzring hinter der Radnabe defekt ist, muss dieser ausgetauscht werden. Er kann zum Beispiel über den Fahrzeughersteller bestellt werden.



Bild 1: FAG Truck Axle Module (TAM) - Art.-Nr.: 632203.H195 (links), FAG THU (Truck Hub Unit) - Art.-Nr.: 201050 (rechts)

Bei der Zuordnung ist darauf zu achten, dass es 3 unterschiedliche Varianten gibt. Um den richtigen Schutzring zu identifizieren, muss der Durchmesser des Dichtungssitzes gemessen werden.



Bild 2: Um festzustellen, welcher der drei Schutzringe passt, muss der Durchmesser des Dichtungssitzes gemessen werden

gemessener Durchmesser	benötigter Schutzring	OE-Nr.
86,70 bis 86,85 mm	ohne Farbmarkierung	A 970 997 03 46
86,85 bis 87,05 mm	mit roter Farbmarkierung	A 970 997 09 46
87,05 bis 87,30 mm	mit weißer Farbmarkierung	A 970 997 10 46



Bild 3: Die Schutzringe haben unterschiedliche Innendurchmesser.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPERT