



LuK SERVICE INFO



LuK RepSet 625 3165 09 und 625 3212 09

Druckplatte passt nicht zur Stiftzentrierung des Schwungrades

Hersteller: Fiat
 Modelle: Novo Ducato/ 2J
 Baujahre: 08/2008 bis 12/2011
 Motor: F1A/2.3L /88KW
 LuK RepSet: 625 3165 09 (bis Baujahr)
 625 3212 09 (ab Baujahr)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Beim oben genannten Fahrzeugmodell wurde innerhalb des Bauzeitraums die Kupplung geändert. Da die Umstellung in der laufenden Produktion vollzogen wurde, ist eine genaue Abgrenzung nicht möglich.

Es kann daher durchaus vorkommen, dass in Fahrzeugen Kupplungen „bis Baujahr“ verbaut sind, obwohl laut Fahrgestell- und Schlüsselnummer eine Kupplung „ab Baujahr“ verbaut sein müsste.

Sollte im Reparaturfall die Druckplatte des in den Katalogmedien ausgewählten LuK RepSets nicht zur Stiftzentrierung des Schwungrades passen, muss das LuK RepSet des anderen Bauzeitraums ausgewählt werden.



Bild 1: Druckplatte des RepSets 625 3165 09 (für Fahrzeuge bis Baujahr)



Bild 2: Druckplatte des RepSets 625 3212 09 (für Fahrzeuge ab Baujahr)

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT